

# 河川災害復旧工事

工事名：河川災害復旧工事（仮称）	発注者：非公表
施工時期：2018年4月	工事場所：秋田県
工事概要：本工事は豪雨災害による河川災害復旧工事です。現場には泥が厚く堆積し、その処理に苦慮していました。そこで、中性かつ迅速に処理可能である利点から、高含水泥土改良剤 MT-1 が採用され、堆積泥土に本製品を添加混合した後、処理土を現場内の仮置き場まで即時搬出しました。	

原泥の状態



MT-1 添加・混合



改良完了

